



Peter L. Madsen

**RENO
DJURS**

Gammel Rockwool kan også genanvendes!



Affaldskontrol

Dengang



Nu



NO
DJURS

Tillid er godt – kontrol er bedre

- Affald kontrolleres med kamera ved indvejning – hvis muligt
- Affald kontrolleres altid ved aflæsning og vurderes på baggrund af beskrivelse og modtagekrav
- Kontrollen foretages elektronisk gennem en tjekliste på tablet
- Affald skal godkendes inden vognmand kan vejes ud
- Affald kan sendes til sortering (intern flytning)
- Affald kan afvises, hvilket udløser advisering af affaldsmyndighed og tilsynsmyndighed
- Affaldsproducenter skal eventuelt have vejledning pr. telefon eller ved besøg

Kontrol af bl. deponiaffald

- Tidskrævende
- Informativt
- Værdifuld viden om affaldet
- Mulighed for opfølgning
- Intet er sorteret 100% korrekt



Dato	Maskinfører
<input type="text" value="01-01-2022"/> <input type="text" value="22-09-2022"/>	<input type="text" value="Alle"/>

Detaljer

Varetekst	Antal Mængdekontrol	Antal Vejninger	Kontrol %
Blandet deponeringsegnet	327	1.437	22,8 %
Gipsholdig affald	102	504	20,2 %
PCB - deponeringsegnet	49	217	22,6 %
Blød deponering	35	162	21,6 %
Total	513	2.320	22,1 %

Fotodokumentation af affaldslæset



Fotodokumentation af affaldslæset i forbindelse med den visuelle kontrol.

Gemmes sammen med affaldskontrollen.

Dokumentation til:

- Affaldsproducent
- Kommune
- Anvisningsmyndighed
- Intern undervisning

Hvornår dumper affald?



Genbrugsstation

Diverse "Blandet deponeringsegnet"

3.300 kg.

Hvornår dumper affald?

Frasorteret

1.700 kg beton

15 kg brændbart

10 kg jern

52% ikke deponiaffald





D 21



















- Chauffør indvejer affald som asbestholdigt affald.
- Vejerbod melder til maskinfører at det ligner beton.
- Ikke en uvant fraktion med asbest.
- Anvises til asbesttippen og læsser af.
- Vognmand mener ikke at det er rimeligt han skal betale.





- Frasortering af ca. 5 tons
- Betaling for de resterende tons ca. 3.600 kr ex moms



